


När trycklinjer i en balk finns på platser där balken lätt kan knäckas ut finns risk för lokal instabilitet.

Sådana instabilitetsfenomen kallas *vippning*, *kantring* och *lokal knäckning (buckling)*.
Beskriv dessa fenomen.

Uppgiften diskuteras i anslutning till den gemensamma provningen av uppgiften
”Konsten att bära en punktlast”.



















Max.
400 Kg



